Czujnik temperatury typu K (NiCrNi)

PAN PUNKTFÜHLER-SET

Czujnik temperatury, termopara K -50° - +250°C + przejściówka do podłączenia do multimetru



Czujnik temperatury, termopara K **-50° - +250°C** + przejściówka
do podłączenia do multimetru
(nie pasuje do artykułu PAN 185 !)