Czujnik temperatury typu K (NiCrNi)

PAN FLÄCHENFÜHLER without adapter

Czujnik temperatury obszaru, termopara K -50° - +500°C



Czujnik temperatury, termopara K **-50° - +500°C**